

INCC-M sobe 0,80% em outubro

O **Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)**¹ subiu 0,80% em outubro, ante 0,56%, no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula alta de 12,88% no ano e de 15,35% em 12 meses. Em outubro de 2020, o índice havia subido 1,69% no mês e acumulava alta de 6,64% em 12 meses. A taxa do índice relativo a **Materiais, Equipamentos e Serviços** passou de 0,83% em setembro para 1,45% em outubro. O índice referente à **Mão de Obra** variou 0,10% em outubro, ante 0,27%, em setembro.

Tabela 1 - Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-M
Outubro de 2021

Discriminação	Índice Base ago/94=100	Variação Percentual			
		Setembro/21	Outubro/2021	Acumulada	
				Ano	12 Meses
INCC – TODOS OS ITENS	951,249	0,56	0,80	12,88	15,35
Materiais, Equipamentos e Serviços	812,477	0,83	1,45	19,53	24,61
Mão de Obra	1120,618	0,27	0,10	6,54	6,86

Fonte: FGV IBRE

Materiais, Equipamentos e Serviços

No grupo **Materiais, Equipamentos e Serviços**, a taxa correspondente a **Materiais e Equipamentos** subiu 1,68% em outubro, após variar 0,89% no mês anterior. Três dos quatro subgrupos componentes apresentaram acréscimo em suas taxas de variação, destacando-se *materiais para estrutura*, cuja taxa passou de 0,78% para 2,12%.

A variação relativa a **Serviços** passou de 0,56% em setembro para 0,36% em outubro. Neste grupo, vale destacar o recuo da taxa do item *projetos*, que passou de 0,40% para 0,11%.

Mão de obra

A taxa de variação referente ao índice da **Mão de Obra** variou 0,10% em outubro, ante 0,27% em setembro.

¹ O **INCC-M** é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

Tabela 2 - INCC-M
Variações percentuais segundo estágios
 Outubro de 2021

Discriminação	Variação Percentual			
	Setembro/2021	Outubro/2021	Acumulada	
			Ano	12 Meses
INCC - M	0,56	0,80	12,88	15,35
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,83	1,45	19,53	24,61
 Materiais e Equipamentos	0,89	1,68	22,28	28,39
Materiais para estrutura	0,78	2,12	25,51	33,35
Material metálico	0,37	4,36	50,09	67,31
Material de madeira	0,95	1,22	23,24	27,07
Material à base de minerais não metálicos	1,00	0,90	13,37	18,53
Materiais para instalação	0,46	0,50	20,37	25,17
Instalação hidráulica	0,58	0,83	21,76	23,97
Instalação elétrica	0,26	-0,04	18,11	27,24
Materiais para acabamento	0,93	1,89	16,63	21,41
Produtos químicos	0,63	1,00	19,42	21,94
Revestimentos, louças e pisos	0,88	1,58	15,46	18,69
Esquadrias e ferragens	0,52	2,44	15,50	23,36
Material para pintura	1,07	0,82	15,70	17,22
Madeira para acabamento	1,98	2,55	22,21	26,70
Pedras ornamentais para construção	0,68	1,42	8,77	10,86
Equipamentos para transporte de pessoas	2,33	0,94	23,02	26,18
 Serviços	0,56	0,36	7,47	8,67
Aluguéis e taxas	0,69	0,61	8,38	9,04
Serviços pessoais	0,56	0,32	5,15	6,86
Serviços técnicos	0,40	0,11	8,65	9,98
MÃO DE OBRA	0,27	0,10	6,54	6,86
Auxiliar	0,30	0,09	6,60	6,91
Técnico	0,24	0,13	6,63	6,90
Especializado	0,31	0,03	6,06	6,53

Fonte: FGV IBRE

Capitais

Seis capitais apresentaram acréscimo em suas taxas de variação: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, apenas Porto Alegre apresentou decréscimo em sua taxa de variação.

Tabela 3 – INCC-M
Variações percentuais segundo municípios de 7 capitais
 Outubro de 2021

Município	Variação Percentual	
	Setembro/2021	Outubro/2021
INCC - M	0,56	0,80
Salvador	0,32	0,69
Brasília	0,55	0,71
Belo Horizonte	0,32	0,76
Recife	0,33	0,88
Rio de Janeiro	0,62	0,77
Porto Alegre	1,68	0,97
São Paulo	0,40	0,80

Fonte: FGV IBRE

Tabela 4 – INCC-M
Maiores influências positivas e negativas
 Outubro de 2021

Discriminação	Variação Percentual	
	Setembro/2021	Outubro/2021
MAIORES INFLUÊNCIAS POSITIVAS		
Vergalhões e arames de aço ao carbono	0,78	7,91
Esquadrias de alumínio	0,59	3,39
Massa de concreto	1,93	2,12
Elevador	2,33	0,94
Metais para instalações hidráulicas	1,23	1,64
MAIORES INFLUÊNCIAS NEGATIVAS		
Tubos e conexões de ferro e aço	-0,32	-1,55
Cimento Portland comum	-0,13	-0,50
Condutores elétricos	0,40	-0,49
Eletrodutos de PVC	0,13	-0,32

Fonte: FGV IBRE